





- » Distribuição óptica
- » Sistema de distribuição FTTH
- » Redes LAN e WAN
- » Redes PON




A caixa de terminação óptica (CTO) da Intelbras é utilizada como ponto de terminação do cabo backbone para conectar com o cabo drop na rede de sistemas de comunicação FTTx. Na CTO, pode-se realizar emendas, divisão e distribuição das fibras, fornecendo proteção e acomodação adequada para construção de redes FTTx.

Pode ser instalada em ambientes internos e externos, podendo ser fixada em parede, poste ou cordoalha. Com a sua estrutura completamente fechada e fabricada em PC + ABS, a CTO Intelbras oferece proteção a poeira, envelhecimento e água, possuindo grau de proteção IP 66.


A CTO XFCT S possui 2 modelos, sendo um com o splitter 1x8 SC/APC (XFCT 1608) e outro com o splitter 1x16 SC/APC (XFCT 1616) já devidamente instalados na CTO.

Detalhamento do produto




L	A	Р	
210 mm	291 mm	113 mm	
1,40kg		1,45kg	
XFCT 160	8S XI	XFCT 1616S	

Acessórios inclusos



04 × parafusos para fixação do suporte na caixa
02 × porcas
02 × arruelas
02 × parafusos para fixação do suporte na cordoalha
02 × suportes para cordoalha



6	16 × tubetes para fusão
7	04 × parafusos de fixação
8	04 × buchas
9	04 × abraçadeiras de plástico
10	01 × tubo para condução do tubo loose
11	04 × abraçadeiras metálica



Especificações

Especificações da caixa				
Capacidade máxima de fusões		24 fusões		
Capacidade máxima de derivações		16		
Capacidade máxima de splitters		1 x Splitter Óptico 1x16 (12 x 4 x 60mm) 2 x Splitters Óptico 1x8 (7 x 4 x 60mm)		
Portas	Principal	2 portas principais individuais com suporte à φ13mm e 2 portas com a possibilidade de utilizar com sangria		
	Derivações	16 portas de derivação para cabo drop flat		
Modo de Fechamento		Mecânico		
Aplicação		Poste, parede ou cordoalha		
Proteção		Anti UV		
Grau de proteção		IP-66		
Temperatura de operação		-25 °C ~ +75 °C		
Umidade relativa		≤85% à 30 °C		
Certificação		Anatel		




Especificações	dos splitters		
Modelo do split	ter	1x8 SC/APC	1x16 SC/APC
Comprimento d	e onda	1260 à 1650 nm	1260 à 1650 nm
Fibra óptica		G.657.A1 – monomodo	G.657.A1 – monomodo
Perda de inserçã	ăo*	≤ 10,5 dB	≤ 13,7 dB
Uniformidade*		≤ 0,8 dB	≤ 1,2 dB
PDL*		0,2 dB	0,25dB
Diretividade*		≥ 55 dB	≥ 55 dB
Perda de retorn	o*	≥ 50 dB	≥ 50 dB
Temperatura de	armazenamento	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de	e operação	-5 °C ~ +75 °C	-5 °C ~ +75 °C
Umidade relativ	ra de operação	0% à 95%	0% à 95%
Dimensão dos cabos	Entrada	1,5 m	1,5 m
	Saída	0,6 m	0,6 m
	Diâmetro dos cabos	0,9 mm	0,9 mm
Dimensão do splitter (L x A x P)		7 x 4 x 60 mm	12 x 4 x 60 mm

^{*} Não consideradas as perdas dos conectores

Especificações dos conectores			
Modelo do splitter	1x8 SC/APC	1x16 SC/APC	
Tipo do conector	SC	SC	
Polimento do conector	APC	APC	
Perda de inserção	≤ 0,3 dB – Classe III	≤ 0,3 dB – Classe III	
Perda de retorno	≥ 60 dB – Categoria D	≥ 60 dB – Categoria D	
Durabilidade de conexão	≥ 600	≥ 600	
Tipo de engate	Push-pull	Push-pull	
Ferrolho	Zircônia	Zircônia	
Dimensão do conector (L x A x P)	9 x 8,2 x 60 mm	9 x 8,2 x 60 mm	

Soluções Integradas



Modelos disponíveis



XFTC 1608S


Caixa de Terminação óptica com splitter 1x8 SC/APC



XFTC 1616S

Caixa de Terminação óptica com splitter 1x16 SC/APC

Entenda a nomenclatura



Observações sobre o uso

- Remova a tampa de proteção apenas no momento do uso
- Não toque no ferrolho do conector
- Nunca direcione a extremidade da fibra óptica ou dos conectores ópticos para os olhos. A radiação pode ser prejudicial
- > ATENÇÃO: Limpe os conectores, depois conecte.

Para garantir que o desempenho do sistema de fibra óptica funcione corretamente, deve-se realizar a limpeza dos componentes de conexão. Pequenas partículas de sujeira, poeira, etc. podem denegrir completamente a integridade da conexão. Para maiores informações, por favor consulte a norma IEC/TR62627-01. Recomenda-se o seguinte procedimento: inspeção visual através de um microscópio, caso necessário proceder com a limpeza de acordo com as boas práticas e validação da limpeza realizada novamente através do microscópio.

É recomendado realizar a limpeza com os seguintes materiais:

- Fita de limpeza a seco
- Caneta para limpeza a seco
- Lenço de algodão
- Lenço que não solta fibras
- Álcool isopropílico